


写直で見込 BGAJ ('m 47 — 51)



BGA パッケージを外したり、付け直したりする必要に迫られ た経験をお持ちの方もいるかもしれない. ほかの作業者に依頼 して済ませていることが多いリワーク作業の手順を、写真をも とに紹介する. (筆者)

私たちが日常的に使用する携帯電話をはじめとする民生 向け電子機器や産業向け電子機器は,高性能化および小型 化へ移行しています.これらへの対応は,デバイスの高性 能化やパッケージ・サイズの小型化,多ピン化などの「パッ ケージ技術」なくしては実現しません.


現状, 実装に携わる技術者は, 常にパッケージ技術に追 従する実装技術の対応に追われる状況となっています. 今 回,高密度実装分野において不可欠となっているBGA(Ball Grid Array)パッケージ(写真1)の再実装について,筆者 の所属する会社の取り組みを例に紹介します.


電子機器に搭載されるマイコンやメモリにおいても、

BGA パッケージ品が普及してきています. BGA パッケー ジが QFP(Quad Flat Package) や SOP(Small Out-line Package)を含めたほかのパッケージと根本的に異なる点 は,以下の通りでしょう.


- 実装後のはんだ接続状態が容易に判断できない
- 実装後のはんだ付け修正も容易にできない このことから、実装時の工程条件設定が接続の良しあし のすべてを左右することになります. BGA パッケージの実 装におけるポイントは,
- はんだ付けパッドに均一かつ適量のはんだ印刷を施す.
- ●BGA 接続部に対してBGA ボール部ならびに基板接続 パッド共にはんだ溶融に必要十分な熱を加えるリフロ条 件を設定する.
- 基板の反りや基板パッドの平たん度に留意し, 実装条件 を設定する.

などが挙げられます.





(b) 横から



(c)表面

写真1 BGAパッケージの外観


KeyWord

BGA パッケージ, リボール, リワーク, はんだボール, クリーニング, ノズル, 印刷用マスク, 局部加熱, プロファイル



写真2 マイクロスコープによ るはんだ付け状態の確

写真3 X 線透過によるはんだ 付け状態の確認例



1. BGA パッケージ実装状態の良否判定

BGA パッケージにおけるはんだ付けの良しあしを,外観 から判断することは難しいと述べました, 実装メーカとし て, 実装後のはんだ付けの良否判断をどのようにしている かを紹介します.

● 実装後のはんだ付けチェックの方法

1)マイクロスコープによるデバイス4辺のはんだ付け

BGA パッケージは、外周の4辺だけは接続のボールが確 認できる状態にあります(写真2). 確認項目としては,

- ●接続部分のはんだ形状(太鼓型が理想)
- 隣接するボール同士が短絡していないか
- はんだ付け部のクラックや未接続部分がないか などが挙げられます、確認にはマイクロスコープを用い ます.

2) ※線によるはんだ付けの確認

X線は,外周4辺の内側に配置したはんだ付けの確認に




写真4 不具合例1...短絡

有効な方法です.X線を使用することにより,構造的に目 視できないはんだ付け部分を確認できます(写真3).確認 項目としては,

- ●接続部分のはんだ形状(均一のサイズで円形が理想)
- 隣接するボール同士が短絡していないか などが挙げられます.

● BGA パッケージの実装における不具合例

BGA パッケージの実装における不具合は,工程の最適化 が実現できないために、しばしば発生します、例として、 次のようなものがあります.

1)はんだ短絡(隣接するボール間で短絡,写真4)

はんだ短絡発生の主な要因としては,はんだ印刷量のば らつき(はんだの過多,印刷マスクの開口寸法が不適切)な どが考えられます.

2)実装ずれ(写真5)

実装ずれ発生の主な原因としては,マウント時のずれ, はんだ印刷量のばらつきによるリフロ時のずれなどが考え られます.




写真5 不良事例2…実装ずれ




写真6 不良事例3...クラック

3)クラック(写真6)

クラック発生の主な原因としては,基板の反りやデバイ スの反り、外部応力による破損、リフロ温度の設定が不適 切などが考えられます.

2. BGA パッケージのリワーク作業の 種類と方法

前項では,BGAパッケージの実装における重要なポイン トおよび不具合例を示しました. 実装工程の不具合や,デ バイス自体の不良発生時の対処には,ほかのQFP,SOPな どの修正と異なり、技術的な難易度の高いリワーク作業が 要求されます.

不具合が生じたプリント基板からデバイスを除去し、新 しいデバイスを取り付けるという流れは,QFPとBGA パッケージ共に同じです.しかし,BGAパッケージのリ ワークにおける固有の工程として、リボール作業と呼ばれ る工程があります.ここでは,具体的なBGAパッケージ のリワーク作業について説明します.

BGA パッケージのリワークは, 基板の局部を加熱できる リワーク・ステーションと呼ばれる装置を用いて行います. この装置は、交換対象となる BGA パッケージの上面およ び下面に局部加熱を行い、はんだを溶融させ、取り外しや、 取り付けを行う装置です.

筆者の所属する会社のリワーク装置を写真7に示します. 本装置は,対象デバイスなどにセンサを付け,温度を監視 しながら,プリント基板の取り付け/取り外しの際の温度



写真7 リワーク・ステーション(デンオン機器 RD-500) RoHS 対応の装置としてシンアペックスの SUMMIT 1100 も保有する.

を制御します(ヒータの出力を制御する).

● リワーク作業の流れ

一般的なBGA パッケージのリワーク作業の流れを図1に 示します.

リワーク工程で特に注意すべき点として,

- ●BGA パッケージのサイズや基板の厚さ,実装形態(共晶, 鉛フリー)により個別の加熱条件設定を要する.
- 部分はんだ印刷は、パッケージの端子間距離や印刷マス

BGA**リワーク 標準フロー**

(新規部品取り付け) 工程	工程の概要
	上任	上性の似安
1	局部加熱による デバイス取り外し	リワーク・マシンによる部分加熱にてデバイス を取り外す.BGA個別の加熱条件にて取り外すこと
2	プリント基板のランドを クリーニング	プリント基板ランドをはんだ吸い取り線と はんだこてを使用して平坦にする
3	取り付け部分に はんだを印刷	プリント基板の実装パッドに部分メタル・ マスクなどを使ってはんだを印刷する
4	新規デバイス搭載	交換用の新規LSIをリワーク・マシンにて搭載
5	局部加熱による はんだ付け	リワーク・マシンを利用し局部加熱を行って はんだ付けする.BGA個別の加熱条件を用いること
6	はんだ接続チェック	マイクロスコープ及びX線にて はんだ付け状態を確認する
		1
	完成	

図1 BGA パッケージのリワーク標準フロー

ク厚を考慮したマスク開口寸法の最適化検討を要する. などが挙げられます.

● リボール作業とは

BGA パッケージならではのリボール作業について説明し ます.

リボールが必要な条件として,


- ●機能的には問題がないLSIについて,実装時の不具合を 修正し,再度そのLSIを使用する場合.
- 実装された LSI をほかの基板などに載せ替える場合.
- 実装工程では共晶はんだを使用していたのに , BGA パッ ケージが鉛フリーはんだを使用している場合. つまり, 実 装する上でLSIのボール材料を変更する必要がある場合.
- ●取り外したLSIの機能を評価するために、ソケット実装 または,基板へ再実装する必要がある場合.

などが挙げられます.上記のように,リボール作業は,新規 デバイスに実装交換することなく,機能上問題のないLSIを



(a) 本体

(c) はんだ印刷ステージ



(b) デバイス・ステージ

(d)ボール搭載ステージ

写真8 リポール・キット



写真9 LSI **の外形に適合したノ** ズルを用いて加熱する

再生(リボールにより再実装可能とする)し,再実装する作 業です.専用のリボール・キットを用いて,はんだ印刷から ボール搭載までの作業を行います、作業で使用するリボー ル・キットの外観を写真8に示します.

■ BGA パッケージのリワーク(再実装)

ここでは,筆者の所属する会社におけるリボールおよび 再実装の手順を説明します.リボール再実装の流れを図2 に示します.

局部加熱による BGA パッケージの取り外し

リワーク・ステーションに装着した BGA パッケージを 加熱して取り外します.この際,上面の加熱はホット・エ アーを用いて, LSI だけを局所的に加熱します. LSI の外 形に適合したノズルを用います(写真9).

基板実装部クリーニング

取り外した後のプリント基板のランド(座)は,写真10 のような荒れた状態です.再実装する前に,はんだ吸い取 り線とはんだごてを使って余剰はんだを取り除き、ランド を平たんにします(写真11). BGA パッケージのはんだ面 も,取り外した後は荒れた状態にあります(写真12).プ リント基板と同じようにクリーニングが必要になります(写 真13).

BGA パッケージへはんだを印刷

リボール・キットにクリーニングされたBGA パッケー






図2 リボール再実装の流れ

写真で見る86月パッケージのリケーク

ジを載せ,その上にはんだ印刷ステージを使用し,はんだ を印刷します.ここでのはんだ印刷は搭載するボールと BGA パッケージを接続するためのはんだです.

使用する印刷用マスクは, BGA パッケージのピン形状に 対応した専用マスクを使用し,ここでの印刷は手作業によ るスキージ印刷となります(写真14). BGA パッケージに はんだが印刷された状態を写真15に示します.

BGA パッケージにはんだボールを搭載

リボール・キットの印刷ステージをはんだ搭載ステージ に交換し, はんだ印刷されたデバイスにボールを搭載しま

す、ここでもBGA パッケージのピン形状に対応したボー ル径のマスクを使用します、はけを用いて丹念にボールを マスク開口部からはんだ印刷された部分に落とし込みます (写真16). はんだ印刷された上にボールが搭載された状態 を写真17に示します.均一で光沢のある端子が形成され ていることがわかります.

デバイス・リフロ

リボール・キットによりボール搭載されたBGA パッケー ジに、リフロを利用してボールをデバイスに転写して接続 端子を形成します. リフロ条件はボールの種類(鉛フリー,




写真10 BGA パッケージを取り外した直 後のプリント基板




写真11 クリーニング後のランド




写真12 プリント基板から取り外した直 後のBGA パッケージ




写真13 クリーニング後のはん だ面






写真14 BGA パッケージのは んだ面に印刷用マスク を使いはんだを塗る





(a) BGA パッケージを裏から見たようす


写真15 はんだを塗った後のはんだ面



(b) BGA パッケージを横から見たようす



写真16 デバイスに対応したボール径の マスクを使用し,はんだボールをBGA パッケージのはんだ面に載せる



共晶)と, BGA パッケージの耐熱温度条件を加味してプロ ファイルを設定します、また、再実装時のはんだ付けをし やすくするために,リフロ雰囲気は窒素充てんを行います. 酸素濃度を抑えることで,ボール(形成される接続端子)の 酸化抑制を図ります. リフロ後の再生(リボール)したデバ イスの状態を写真18に示します.

3. 配線パターン設計時における留意点

BGA パッケージのリワーク作業の概要を説明しました. ここからは, リワーク作業に従事する側から見た, 配線パ ターン設計上の留意点などを紹介します.

● BGA パッケージ周囲の空間距離を確保

電子機器の小型化が促進され、どの製品も部品レイアウ ト的に余裕のない状態となっています. BGA パッケージの リワークを考慮した場合、ある程度リワーク用のスペース を確保したいところです. リワーク作業は部分過熱のため, エアー・ノズルによりデバイスを加熱します. そのための スペースを確保しておく必要があるのです.また,リワー クをしない場合でも,実装後のはんだ付け状態の確認をす る必要があります(例えばマイクロスコープを使用).デ バイス周辺において3mm~5mmのクリアランスが欲しい ところです.

● BGA パッケージの実装面と裏面の部品レイアウト

BGA パッケージのリワークは, BGA パッケージの実装 面と,反対面である下面からの加熱も必要です.そのため, BGA パッケージの実装裏面の同一位置に,ほかのBGA パッケージが実装されていると、リワーク・ステーション の下面から加熱できません、その結果,はんだが溶融する 上で必要な熱が不足し,部品を取り外せない場合がありま




写真18 リポール完了

す、このため、BGA パッケージ同士を基板表面と裏面で同 一の位置にレイアウトすることは避けるべきです.

● BGA パッドからの引き出し線

BGA パッケージのパッドからスルー・ホールへの引き出 し線が隣接している場合, BGA パッケージに塗布したはん だがスルー・ホールに流出し、はんだ付け不具合発生の原 因となる場合があります、引き出し線上のランドとスルー・ ホール間のレジストが,プリント基板製作時にずれたり, リワーク時の熱ではがれたりする場合があるからです.こ れは、レジストの印刷ずれに対する注意や、スルー・ホー ルを小径に変更する、また、レジストでカバーするなどの 方法で対処できます.

デバイスの性能が進歩するのにしたがい, 実装における BGA パッケージの出番も増加するでしょう . BGA パッケー ジも薄型化, 多ピン化, ファイン・ピッチ化が進んでいま す.BGA パッケージのリワーク作業に要求される技術も, 難易度が高くなっています.

今後もデバイスの技術革新に追従できるよう,業界動向 をしっかりつかみ,技術力アップに努めていきたいと思い ます.

やました・しゅんいち (株)ケイ・オール 品質技術部 部長

<筆者プロフィール> -

山下俊一.ケイ・オールにおけるRoHS指令対応を始めとする環 境マネージメント・システムの構築や2007年度よりスタートし たRoHS専用工場の開設を手がけ,試作・開発製品における環 境対応を推進.今後は試作・開発製品における有害物資分析や 不具合解析などのサービス体制強化を目指し取り組み中、